


**SEWING MACHINE TABLE**  
**COMFORT 3 (C3L, C3XL)**  
**СТОЛ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ**



# ***SYMBOLS***



***ATTENTION***

***ВНИМАНИЕ***



***ASSEMBLY & ADJUSTMENT***

***СБОРКА РЕГУЛИРОВКА***




***OPERATION***

***ЭКСПЛУАТАЦИЯ***



***STORAGE***

***ХРАНЕНИЕ***




***INDICATING MARK***

***ОБОЗНАЧЕНИЕ***




***SPECIAL OPERATION***

***СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ***




***WATCH***

***СМОТРЕТЬ***



***EQUALITY***

***РАВЕНСТВО***


























***EVEN SURFACE***


***РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ***

<b>010001</b>	<b>1x</b>	<b>010002</b>	<b>1x</b>	<b>010003</b>	<b>1x</b>
<b>010004</b>	<b>1x</b>	<b>010006</b>	<b>1x</b>	<b>010007</b>	<b>1x</b>
<b>010008</b>	<b>1x</b>	<b>010009</b>	<b>1x</b>	<b>010010</b>	<b>1x</b>
<b>010011</b>	<b>2x</b>	<b>010012</b>	<b>2x</b>	<b>010013</b>	<b>2x</b>
<b>010014</b>	<b>1x</b>	<b>010023</b>	<b>1x</b>	<b>010024</b>	<b>1x</b>
<b>010025</b>	<b>1x</b>	<b>010026</b>	<b>1x</b>	<b>010027</b>	<b>1x</b>
<b>010028</b>	<b>1x</b>	<b>010029</b>	<b>1x</b>		

 <p><b>020001</b> <b>4x</b></p>	 <p><b>020002</b> <b>2x</b></p>	 <p><b>020003</b> <b>1x</b></p>	 <p><b>020004 1x</b> <b>020005 1x</b></p>	
 <p><b>020006</b> <b>2x</b></p>	 <p><b>020008</b> <b>1x</b></p>	 <p><b>020010</b> <b>1x</b></p> <p>L 660</p>	 <p><b>020011</b> <b>1x</b></p>	 <p><b>020012</b> <b>1x</b></p>
 <p><b>1x 020007</b></p>		 <p><b>1x 020009</b> L300</p>		
 <p><b>3x 020013 CR</b></p>		 <p><b>3x 020013 CL</b></p>		
 <p><b>3x 020015 DR</b></p>		 <p><b>3x 020015 DL</b></p>		
 <p><b>2x 020016</b></p>	 <p><b>2x 020017</b></p>	 <p><b>020021</b> <b>4x</b></p>		

030001  3 * 16 <b>46x</b>	030002  3,5 * 16 <b>29x</b>	030003  6,2 * 50 <b>16x</b>	030004  φ 5 * 30 <b>6x</b>	030005  4,2 * 16 <b>10x</b>	030006  2,9 * 13 <b>4x</b>	030007  φ 6 <b>2x</b>	030008  φ 4 <b>4x</b>	030009  M4 * 20 <b>4x</b>	030010  φ 6 <b>4x</b>
030011  φ 15 <b>16x</b>	030012  φ 18 <b>17x</b>	030013  L 35 <b>17x</b>	030014  φ 15 h 12 <b>17x</b>	030015  φ 8 * 30 <b>18x</b>	030016  φ 8 * 30 <b>4x</b>	030017  φ 15 h 10 <b>4x</b>	030020  3,5 * 20 <b>4x</b>	030022  M <b>4x</b>	030023  φ 10 <b>4x</b>





030024  5 * 50 <b>2x</b>	030031  φ 10 s2,5 <b>4x</b>	030033  4,2 * 13 <b>15x</b>
--	---	---



4x  050001	2x  050002
1x  050003	1x  050006


1x  S3	1x  S4
---	---






010023  
010024

010027




010025

010026



\* Входит в комплект стола.  
Included into table set.



**11**

4x 030001

2x 020015 DR

030016 **9**

4x

**10**

4x 030017

2x 010012

2x 010013

**11**

2x 020015 DL

4x 030001

2x 010011

**8**

4x 030015

**14** 2x 030024

2x 020017

**12**

1x 020015 DL

2x 030001

1x 010028



**12**

2x 030001

1x 020015 DR


**13**

4x 030002






2x 020016

1x 010029

**15** 1x 020009 10x 030001








010006

010014


010004

010007





[sewingtable.eu/manual/shveystol.ru/ins.php](http://sewingtable.eu/manual/shveystol.ru/ins.php)






010009

040001




030010



33


030005  
4X





010001

010009

34



S10



37




1x 050003




2x 050002

4x  030033



030033 



36

4x 050001

8x 



1x 050006



